

Kv Sågtorp 4 Täby Avloppssystem		Felsökningsschema
Inträffat fel	Orsak	Åtgärd
Dålig lukt	Uttorkade vattenlås	Spola igenom avloppssystemet ordentligt.
Dålig genomströmning	Fasta föremål eller torkat slam	Ifall det inte är helt stopp, spola igenom med varmvatten. Lossa närmaste rensplugg och försök genom denna med lämpligt hjälpmedel rensa upp. I fall detta ej hjälper fortsätt till nästa rensplugg Om stoppet finns utanför fastigheten skall VA-verket tillkallas för genomspolning.
Stopp i toalettstolar	Trasor, dambindor, papper eller dylikt i vattenlåset	Rensa upp avloppsröret med hjälp av krok eller liknande. Föremålet får under inga omständigheter tryckas ut i systemet.
Stopp i golvbrunnar	Vattenlås / sil igensatt	Rengör silinsats. Försök med lämpligt verktyg avlägsna stoppet. Spola kraftigt med varmvatten.

Kv Sågtorp 4 Täby Tappvattensystem			Felsökningsschema	
Inträffat fel	Orsak	Åtgärd		
Kranar eller ventiler läcker	Defekt tätning	Byt packning. Om ventilen ej är försedd med packning måste tätningsytorna slipas eller bytas.		
	Ventilspindeln kärvar	Demontera och undersök att inga repor eller skador uppstått på spindeln.		
	Smuts på tätningsytor	Öppna och stäng berörd ventil ett antal gånger så att kraftig genomspolning sker.		
Läckage genom ventilens spindelmutter	Packboxmutter lossnat	Drag åt försiktigt till läckaget upphör.		
	Defekt boxpackning	Byt packningen.		
Läckage mellan ventilhus och överstycke	Defekt plantätning	Gänga av överstycket och montera ny plantätning.		
Försämrat flöde, dåligt tryck	Strypt avstängningsventil	Kontrollera berörda gruppavstängningsventiler.		
	Nedsatt servistryck	Kontakta vattenverket.		
	Defekt backventil	Öppna berörd backventil och kontrollera att den ej kärvar.		
	Igensatt sil	Demontera och rengör.		
Missfärgning av vattnet	Systemet har nyligen reparerats	Spola ur systemet kraftigt tills vattnet är rent.		
	Vatten har ej tagits ut under en lång tid	Vid längre tids missfärgning, kontakta vattenverket.		