


INTYG

Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Kv. Sågtorp 1		Näsbylundsv. 16-22, Näsbyv. 6A, 6B	
Internt byggnadsnamn			
Brf. Roslags Kulle			
Systemnr			
1-6			
Besiktningssman	Besiktningssdatum	Ort, Datum för underskrift	
Lennart Nicolausson	2021-10-08	Bromma 2021-10-08	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2024-10-08		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
FL Konsult VVS AB	K-riks	Kiwa Sverige	1386

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden